


We reserve all rights in this document and its subject matter. The recipient hereby acknowledges these rights and assures the use of this document only for the purpose it was delivered. © Stingelin Consulting



Dieses Dokument ist unser geistiges Eigentum. Es darf ohne unsere ausdrückliche Genehmigung weder kopiert, vervielfältigt oder verwendet, noch an Dritte weitergegeben werden. Zuwiderhandlung ist strafbar und wird strafrechtlich verfolgt. Copyright reserved! © Stingelin Consulting



* zzgl. vorstehende Türgriffe und Wetterschenkel etc.

** Achtung! Der Austritt des Installationskabels (Motor) sollte nicht hinter der Oberschiene sein.

Erstellt
09.12.2019 stc

Benennung

Masstab Format Blatt / Anz.
1:2 A4 1 / 1



VANTA
Vertikalschnitt / Hohlsturz

Zeichnungs-Nr. Index

CAD-System: SOLIDWORKS

Plotdatum: 19.12.2019